

知 Aruba 3810M堆叠板卡是否支持/可以热插拔?

堆叠 孙轲 2021-02-13 发表

问题描述

Q: Aruba 3810M堆叠板卡是否支持/可以热插拔?

解决方法

A: 3810M交换机的堆叠板卡不支持热插拔，需要断电更换。

