



F50X0-D无法boot菜单跳过console密码

主控板

田卓 2021-04-01 发表

问题描述

F50X0-D无法boot菜单跳过console密码，该设备是双主控设备，已经拔出一个主控板的前提下依旧无法boot菜单跳过Console密码

解决方法

不生效是因为Console连接到了后面板上，后面板的console口是blade业务板卡的，如果要通过boot菜单跳过console密码，一定需要把console连接到主控板上

