

知 ACG1000设备SSL 证书不受信任漏洞确认

ACG1000

漏洞相关

吴超

2021-05-18 发表

漏洞相关信息

漏洞编号: NVE-01-2010-04831

漏洞名称: SSL 证书不受信任

产品型号及版本: ACG1000

漏洞描述

服务器的 X.509 证书没有从已知的公共证书颁发机构签名, 从而导致有些证书链不能受到信任。

漏洞解决方案

SSL 证书不受信任问题是因为设备使用的自签名证书，需要购买收费证书，由于设备https管理设备地址不固定，所以无法购买相关证书。

