

知 Aruba 5400R的VSF FSU升级固件失败

软件问题 孙轲 2021-07-03 发表

问题描述

Q: Aruba 5400R的VSF FSU升级固件失败

解决方法

A: 16.03 引入了 VSF FSU (快速软件升级), 在任何情况下, MM 冗余 (不间断切换或热待机) 实际上是和 VSF 相互排斥的, 换句话说, 实现 VSF 需要禁用 (删除) 两个 VFS 成员上的第二个 MM。

