

知 园区核心框式设备不支持某板卡，但板卡可以正常normal的原因

其他硬件相关 赵卓 2021-12-01 发表

问题描述

查手册该框式设备不支持该板卡，但display device显示该板卡状态为normal

解决方法

软件对单板检测未作限制，单板可以normal，但业务转发存在问题。

这种单板不配套的情况下，内部hg口不会up，业务发包检测失败，日志中会有如下报错

Board fault: chassis 1 slot 1, please check it

