

知 M9000使用管理口升级特征库失败

IPS防攻击 杨雅伦 2021-12-13 发表

组网及说明

不涉及

问题描述

某局点M9000二层部署，只有管理口可通信，使用管理口升级特征库时失败。

过程分析

确认安全域放通，网络通信正常。

解决方法

升级特征库的时候，不能通过绑定vpn instance的端口进行升级。
管理口绑定了management的vrf，无法通过该接口升级

