

知 WB521X工作在桥模式下，为什么有时不能DHCP透传拨号？

向健民 2013-05-03 发表

WB521X工作在桥模式下，为什么有时不能DHCP透传拨号？

由于无线传输的特殊性，经过WB521X的上行报文的源MAC都必须替换为WB521X的WAN口MAC。如果DHCP Server对此报文做了检查限制，则不回应拨号请求，解决此问题的方案：

- I 在DHCP Server上做修改，对此种拨号报文不做检查限制。
- I 在debug页面修改无线地址模式为“OneDHCPClient”(具体操作请咨询H3C的技术支持)。