

知 设备对接接口无法正常up排查

以太网接口 付尧 2021-12-25 发表

问题描述

设备对接时，有多种接口无法up的情况，排查思路如下

解决方法

- 1、看下两侧模块是否都适配设备，模块速率是否一致
- 2、有些新老设备，或者芯片型号不同的设备，即使模块适配，可能因为协商参数的原因，也无法up，此时就需要配置强制双工速率，需要两端都进行配置
- 3、如果强制后依然不行，替换模块，光纤测试

