

知 某局点5560x设备重启后ospf起不来

ACL 付尧 2021-12-25 发表

组网及说明

5560x重启后ospf无法建立

问题描述

5560x重启后ospf无法建立

过程分析

查看设备acl资源已经占满，对比正常和异常的ospf对应acl资源，异常的少了两个，资源没有下发成功。5560x等mavell芯片设备不会给协议预留acl资源，如果资源已满，则新下发的ospf对应acl无法下发硬件，如果设备重启，下发资源顺序随机，导致设备概率出现ospf无法建立情况

解决方法

优化acl资源

