



S5554S-EI-D无法配置三层子接口

以太网接口

彭旭

2022-01-15 发表

问题描述

S5554S-EI-D使用port link-mode router接口切换成三层之后，配置interface g1/0/1.10无此命令

解决方法

经确认 S5554S-EI-D需要配置保留vlan之后才能将接口切换成三层，且接口不支持配置三层子接口。

