

知 某局点 直连配置vlan后直连不通

IP转发 柯辉 2022-01-25 发表

组网及说明

组网如下:

S125G——友商华为设备

问题描述

在125G上的端口上新增一个vlan后，直连不通

过程分析

125G设备关闭stp 功能，在和华为设备互联端口新增一个vlan，直连不通。不通时查看arp 学习情况，125G侧正常发送arp 请求报文，对端没有回应，协调登陆到华为设备上，查看发现端口被stp 阻塞掉导致直连不通，将华为侧的stp 功能关闭后，恢复正常

解决方法

优化组网，避免形成单通的情况，使得根桥被阻塞。可以将对端友商设备端口下的stp 关闭，来规避

