



某局点S6800交换机频繁报parity error错误

二层转发

董智敏

2022-02-28 发表

组网及说明

一组堆叠的S6800

问题描述

现场一组堆叠的S6800，版本为2510P01H12，slot2频繁报如下parity error日志

%Feb 16 15:27:38:039 2022 HD-SZTH2CC7-CB1-S6800-159.Int DRVPLAT/4/Log Info: -Slot=2; Slot 2,unit 0 DLB_HGT_FLOWSET_TIMESTAMP_PAGE_X entry 761 parity error.

%Feb 16 15:27:38:052 2022 HD-SZTH2CC7-CB1-S6800-159.Int DRVPLAT/4/Log Info: -Slot=2; Slot 2,unit 0 DLB_HGT_FLOWSET_TIMESTAMP_PAGE_X entry 761 parity error.

%Feb 16 15:27:38:060 2022 HD-SZTH2CC7-CB1-S6800-159.Int DRVPLAT/4/Log Info: -Slot=2; Slot 2,unit 0 DLB_HGT_FLOWSET_TIMESTAMP_PAGE_X entry 761 parity error.

%Feb 16 15:27:38:075 2022 HD-SZTH2CC7-CB1-S6800-159.Int DRVPLAT/4/Log Info: -Slot=2; Slot 2,unit 0 DLB_HGT_FLOWSET_TIMESTAMP_PAGE_X entry 761 parity error.

过程分析

上述日志表示流量调度计时链表出现了parity error，是因为当前版本无法对这个表项进行修复。

解决方法

该日志不会影响业务，可升级到R2612P02解决

