



AP注册上之后无法Telnet常见问题

AP管理

Telnet

设备管理

裴锐霖

2017-08-03 发表

AP注册到AC上后无法Telnet到AP上常见问题：

- 1、首先在AP注册的AC上要开启AP允许远程的功能。
- 2、AC上配置了telnet client source ip x.x.x.x 而此地址和AP无法通信。
- 3、有时候V5升级V7的AP，如果V5中保存过配置，可能会导致AP的远程功能失效，需要给AP通过MAP文件重新下发Telnet功能，MAP文件如下：

```
system
```

```
telnet server enable
```

```
line vty 0 4
```

```
set authentication password simple h3capadmin
```