

# 知 3PAR host port persistent port failover stuck

存储系统 李凯 2022-06-20 发表

组网及说明

3par 9450

#### 问题描述

port 0:5:1为failed\_over, 1:5:1为active\_failed; 在交换机上执行portcfgpersistenteable, 端口不能failback, 对0:5:1执行controlport offline的reset操作也未能恢复, 更换sfp和hba卡后仍未解决, 更换hba时, 其它端口都可以正常failback, 只有0:5:1没有恢复。

再次执行controlport offline的reset后, 端口状态变为failback\_pending, 再执行controlport offline 0:5:1报 Error: controlport Error: Port 0:5:1 is being reset; please re-issue the command when reset is complete。

## 过程分析

这是3PAR固件BUG，临时解决办法是重启host port 在active\_failed 状态的node

## 解决方法

Fixed In Versions: 3.3.1 MU3。升级固件。

