

运营用户近期反馈IPTV质差用户较多，搭建环境测试复现了IPTV组播卡问题，经分析与不同厂家设备IGMP参数设置有关，现将详细处理情况做如下说明：

组网：组播源--- S12508F-AF ---华为S9300 ---- 华为MA5680T ---- 中兴ONU ---- IPTV机顶盒

故障现象：2台不同厂家IPTV机顶盒持续播放CCTV1频道(组播组IP：239.253.240.77)，多次出现1-2秒卡顿情况

1、检查S9300、PON设备上下行端口及对端设备端口收发光功率正常，端口带宽利用率不高，无误码增长、无discard报文增长。且S12508F-AF ping 机顶盒丢包率很小，基本排除链路质量问题。

2、检查S9300 cpu防护对IGMP报文的统计，由于设置IGMP阈值较高，dis cpu-defend statistic 查看car无丢弃；检查OLT对于组播报文抑制，设置阈值较大，排除IGMP交互报文中途丢弃的可能。

3、查看二层组播表项有无异常：

display igmp-snooping port-info vlan 80 group-address 239.253.240.77 verbose 查看组播组的成员端口信息：

The port information of Group 239.253.240.77 on VLAN 80:

Time of this group has been up : 10w:5d

The port information of (0.0.0.0, 239.253.240.77):

Time of this source has been up : 10w:5d

Port Table on this source(0.0.0.0):

No.1

Port name : Eth-Trunk3

Time of this port has been up as a host-port : 01:00:48

Remain time of port expire as dynamic host-port : 00:03:48

Host-port flags : Dynamic

发现Time of this port has been up as a host-port (该接口成为一个成员端口的时间) 时间较短，表示该组播表项老化 重新建立过 (正常这个时间应较长)。

4、组播表项老化原因分析：

组播交换机S12508F-AF发送IGMP Query后，在S9300 IGMP二层组播表项默认老化时间内无主机回应IGMP Report，S9300便会删除该成员端口表项。

(1) 从用户侧发送IGMP Report角度分析：

除非组播路由器S12508F-AF查询该OLT下当时无用户看CCTV1频道 或 无新用户开始观看CCTV1频道，该场景才会出现，而我们测试环境下有多台不同厂家机顶盒在持续观看CCTV1节目，故机顶盒或OLT不回应IGMP Report可能性较小。

(2) 从组播路由器侧发送IGMP Query的角度分析：

S9300上debugging igmp-snooping query，查看目的IP地址为224.0.0.1的igmp query信息出现的频率，看到2次debug信息之间的时间间隔为125秒，说明S12508F-AF 默认查询间隔为125S。

S9300默认查询间隔为60秒，协议规定的表项老化时间 = 健壮系数 x 查询间隔 + 最大响应时间，即表项老化时间为2 * 60 + 10 = 130秒。

IGMP协议里面允许终端回应IGMP Report时存在一个0~10秒的最大响应时间，华为OLT MA5680T通用组查询(IGMP Query)最大响应时间：10s，即OLT在收到一条查询消息后，会在0~最大响应时间范围内随机选取一个数值，在这个时间范围内回应IGMP Report报文。

S12508F-AF查询间隔为125秒时，此时S9300组播表项必须要在5秒内收到下面IGMP proxy (OLT)回应的report报文，否则超过130S就会出现组播表项老化，所以当IGMP proxy OLT回应的report报文在5~10秒之间，就会出现断流黑屏，并且这个现象是随机的。

了解不通产品关于IGMP报文各类处理特性后，要解决这个问题，我们有如下两种处理方案：

(1) 调小S12508F-AF默认查询间隔，比如改为和S9300一致的60S。

(2) 调大S9300 默认查询间隔，比如改为125S，这样老化时间变为 2*125+10=260S

将测试环境所在的S9300 默认查询间隔改为125S，观察IPTV机顶盒未再出现直播卡顿现象。

vlan 80

igmp-snooping query-interval 125

不同厂家、产品间IGMP相关对接参数不同 导致IPTV机顶盒随机出现直播卡顿问题，

在遇到不同厂家BAS、交换机等设备IGMP对接时，需要注意IGMP查询器间隔时间和 端口老化时间的配合问题，建议对接双方将IGMP查询器间隔时间改为一致。

IGMP查询器间隔时间 和 组播表项的端口老化时间 两个标准如下：

当前不同厂商、不同形态默认的查询器间隔分为两大阵营：60S和125S

端口老化时间 = 查询器间隔 * 健壮性系数 + 最大响应时间

