



路由器SR66 FIP260光转电模块切百兆不成功

以太网接口

陈雷

2022-09-09 发表

问题描述

FIP-260 MIC-X-GP10子卡，光转电模块研发告知支持切换百兆，但操作提示不支持。

解决方法

升级R8128Px分支之后版本支持。

