知 无线控制器双链路备份

AC备份 **雒小强** 2022-11-30 发表

问题描述

现场2台AC做主备,有一部分AP在AP-group1,有2台在AP-group2;现场情况为在AP-group1的AP在 主备AC均可以上线,AP-group2的AP在主上面可以上线,但是在备上面上不了线;

过程分析

根据排查思路,确认AC,AP的版本查看是否适配,AP能否获取到地址,AC和AP能否连通,display wl an ap all,查看注册状态;

State

AP当前状态:

- 1:空闲状态
- J: CAPWAP连接建立状态
- JA: CAPWAP连接确认阶段
- IL: 版本下载状态
- C: 初始化配置下载状态
- DC: 数据校验状态
- R: CAPWAP隧道处于运行状态,表示AP与AC成功建立CAPWAP隧道
- R/M:CAPWAP主隧道外干运行状态。表示AP与主AC成功建立主隧道
- R/B: CAPWAP备隧道外干运行状态。表示AP与备AC成功建立备隧道
- M: 主用状态,表示当前AC为AP的主用AC
- B: 备用状态,表示当前AC为AP的备用AC
- R/IL:在线下版本状态,表示当前处于运行状态的AP正在下载版本

版本适配,以及DHCP服务器的连通性没有问题,另外因为现场没有通过option43属性指向备AC的地址,只在AP上配置了主的地址wlan ac ip XXX;这也是导致主备没有切换的原因;解决方法:

1.通过在DHCP服务器上配置option43属性指定主备AC地址 2.AP上面可以配置多个AC地址,不局限于1个

(2) 配置DHCP功能

#配置DHCP地址池100,用于为AP分配IP地址,地址范围为10.3.0.0/16,网关地址为10.3.1.1。

[Core Switch] dhcp server ip-pool 100

[Core Switch-dhcp-pool-100] network 10.3.0.0 mask 255.255.0.0

[Core Switch-dhcp-pool-100] gateway-list 10.3.1.1

#配置DHCP Option43的内容为AC 1和AC 2的十六进制IP地址。

[Core Switch-dhcp-pool-100] option 43 hex 800b0000020a0101010a010102

[Core Switch-dhcp-pool-100] quit

另外现场发现在AP上面配置两个AC的地址;在备的上面上线之后,无法切换到主的上面I;但是在主和备上面分别都可以上线;经过排查,发现抢占功能只在AP-group1的那个组里面引用了,对AP-group2这个组没有进行引用;

(4) 配置双链路备份功能

#创建AP组group1并配置AP连接的优先级为7。

[AC1] wlan ap-group group1

[AC1-wlan-ap-group-group1] priority 7

#配置备AC IP地址为10.1.1.2。

[AC1-wlan-ap-group-group1] backup-ac ip 10.1.1.2

#配置CAPWAP隧道抢占功能,当AC故障恢复后AP可以重新关联到主AC。

[AC1-wlan-ap-group-group1] wlan tunnel-preempt enable

[AC1-wlan-ap-group-group1] quit

解决方法

- 1.配置option 43属性,宣告主备AC的地址
- 2.对应AP的组内都开启抢占