



高端路由器没配置nat引流导致nat outbound不生效

NAT

敲敲放通

2023-08-17 发表

组网及说明

PC-----(2/0/1)路由器(2/0/2) (nat outbound) -----内网环境

问题描述

display nat session没看到有会话，nat outbound 没生效。

当前配置为：

```
interface Ten-GigabitEthernet2/0/1
port link-mode route
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
```

```
interface Ten-GigabitEthernet2/0/2
ip address 192.168.59.45 255.255.255.252
nat outbound 3002 address-group 1
nat outbound 3001 address-group 1
nat outbound 3000 address-group 0
```

过程分析

查看配置，发现没有配置引流。

高端设备做nat，要把nat引流到业务板。

解决方法

加了nat引流配置后, nat outbound转换正常

#

traffic classifier 1 operator or

if-match acl 3000

if-match acl 3001

if-match acl 3002

#

traffic behavior 1

redirect local

#

qos policy 1

classifier 1 behavior 1

#

interface Ten-GigabitEthernet2/0/1接口下添加

qos apply policy 1 inbound

#

