

## 知 MSR系列路由器建立IPSEC, 手工导入证书提示失败

高贵贤 2013-07-30 发表

做SSL VPN或者IPSEC VPN的时候, 导入根证书成功, 但是导入本地证书失败, 查看系统时间等都没有问题?

查看配置, 在PKI domain \*\*\*下, 需要增加配置: `cr1 check disable`; 问题即可解决