

## 知 设备重启或升级后BFD、NQA探测失败不执行动作

BFD NQA Track 林宇阳 2023-09-27 发表

### 问题描述

无特定组网。

设备重启前，BFD或NQA探测失败后触发切换。

设备重启（或升级）后，探测依旧不成功但未触发切换动作。

#### 解决方法

设备对于重新启动后或者新配置后一直未探测成功的NQA/BFD置为not ready/init状态，认为其不能参与关联动作。

