

# 知 某局点S5850设备ARP规格告警

ARP 张文宁 2023-09-29 发表

组网及说明

/



## 问题描述

巡检中，有这么一个告警显示ARP利用率达到100%，查看设备诊断信息，有11个arp：

```
<![CDATA[display resource-monitor
```

```
Minor alarms resending: Enabled
```

Slot 1:

Resource	Minor (%)	Severe (%)	Free/Total (absolute)
agg_group	20	10	127/128
arp	20	10	0/11
ecmpgroup	20	10	254/256
host	20	10	32751/32768
ipmc	20	10	8191/8192
ipv6_127	20	10	21950/21951
ipv6_128	20	10	16375/16375
ipv6_64	20	10	21950/21951
l2mc	20	10	995/1024
mac	20	10	32750/32768
mqcinq	20	10	13312/13312
mqcinq	20	10	1024/1024
nd	20	10	0/0
nexthoppool1	20	10	24560/24573
openflow	20	10	13312/13312
pbr	20	10	13312/13312
pfilterin	20	10	13312/13312
pfilterout	20	10	1024/1024
route	20	10	65850/65861
rport	20	10	510/512
vlaninterface	20	10	0/0
vrf	20	10	2047/2048
vsi	20	10	15998/16000

## 过程分析

显示问题，只影响显示不影响使用，预计2023年10月底发布版本会解决，当前暂无解决版本。

## 解决方法

显示问题，只影响显示不影响使用，预计2023年10月底发布版本会解决，当前暂无解决版本。

