

知 某局点MSR设备对接ipsec第二阶段建立不起来

IPSec VPN 刘平泽 2023-10-08 发表

问题描述

- 1, 采用野蛮模式, 本端收到三个quick阶段报文后, 本端回复INFO, 第一阶段能建立起来, 第二阶段建立不起来。
- 2, debug ike信息不足以判断问题
- 3, debug ipsec all, 可以看到 acl 不匹配

过程分析

acl不匹配，但是对端不反馈实际感兴趣流信息。

解决方法

- 1, 本端配置为模板方式, 在模板方式下, 本端接收对端acl配置。可以建立起来, 后续从已经建立起来的数据中, 看到对方实际感兴趣流。
- 2, 修改本端acl, 与对端保持一致, 即可建立。

