



AP状态反复处于I/IL时可能存在的问题即解决办法

AP管理

徐猛

2017-12-17 发表

问：AP注册状态反复处于I/IL(idle和imageload)状态，注册不上可能是什么原因？

答：AP注册装填反复处于I/IL状态，应该先排查下AC当前的系统版本是否与AP型号适配，如果适配再排查下AC中是否存在与AP型号适配的AP系统版本，如果存在，可能是AP系统文件损坏导致AP下载后无法识别和使用该系统文件，建议手工将AP的系统文件导入到AP中，并指定AP以该版本运行。