

某局点sdwan evpn方案开局总部设备与分支设备TTE建立失败

[ADWAN分支方案](#) [ADWAN解决方案](#) [AD-NET解决方案](#) [广域网流量调度](#) [汪易航](#) 2023-12-12 发表

问题描述

现场总部和分支设备均为盒式设备，两台设备之间TTE建立失败，BGP邻居无法建立，无法传递LAN侧路由。

过程分析

首先排查发现TLS连接未建立，参考ADWAN分支故障排查手册查看设备基础配置均下发，但是两台设备WAN口无法直接互通，需要指定WAN口源地址才能互通。

解决方法

通过在设备上配置路由保证总部和分支不带源地址两边WAN口可以互通，此时TTE建立正常。