


# 知 CloudOS E5137 只有“系统”按钮可点击，其他菜单功能置灰

戴丽丽 2023-12-14 发表

## 问题描述

CloudOS E5137 只有“系统”按钮可点击，其他菜单功能置灰，无法点击。



## 过程分析

该问题是plat和iaas基础授权未配置，平台功能无法正常使用。

## 解决方法

要使用IAAS云服务功能，LSI-CAP-CLOUDOS-PLAT和LSI-CAP-CLOUDOS-IAAS是必配的授权，补充这两个授权后平台菜单功能正常。