

知

某局点WX3024E 本地转发portal无感知不生效

Portal

王伟栋

2023-12-15 发表

组网及说明

WX3024E，portal+mac-trigger免认证，本地转发

问题描述

WX3024E 组网是集中转发 做portal认证加mac-trigger无感知，将组网改为本地转发后，发现终端每次上线需要重新认证。

过程分析

查看AC配置，portal和mac-trigger配置完整正确，map文件中下发portal配置，其中mac-trigger配置仅使能，没有指定trigger的server ip。

解决方法

V5设备本地转发的portal，需要把相关配置全部下发到AP上。在map文件中添加portal mac-trigger server ip 172.28.xxx.xxx。