



MSR系列路由器帧中继配置分片后不生效

帧中继

王锐

2013-07-30 发表

需使能帧中继流量整形（fr traffic-shaping），帧中继分片功能才生效