

知 SR6616 R8128P24版本配置本地镜像后吐出的流量会将真实源目mac进行修改

镜像 尹传圣 2023-12-22 发表

问题描述

SR6616 R8128P24版本配置本地镜像后吐出的流量会将真实源目mac进行修改

解决方法

测试发现，SR6616 R8128P24版本配置本地镜像后吐出的流量会将真实源目mac进行修改，此时监控设备无法看到流量对应的真实mac，需要升级到R8149Pxx版本修复