

知 icc下发NTP配置失败

PLAT ICC 陈冰洁 2024-01-02 发表

问题描述

icc下发NTP配置失败

解决方法

下发的配置里 设备给返回了 Warning: NTP IPv4 server functionality will be disabled. Continue?[Y/N] state = 0****。当前这个版本无法支持判断这种[Y/N]的情况，IMC PLAT 0710H02才新增了这个功能。