

知 设备某接口down之后在平台侧未产生相应的告警信息的一种情况

PLAT yyh123 2024-01-08 发表

问题描述

设备某接口down之后在平台侧未产生相应的告警信息

解决方法

轮询设备期间 若在60秒以内 接口发送down后又自己up了, 是会产生对应告警的, 因此若想这种情况下在平台侧收集到相应告警, 可以在设备侧配置trap上送平台的相关配置; 同时, 设备上的【状态抑制功能】, 也会使短时间内的updown不生成trap;