


知 H3C R4900 G5系列服务器安装Rocky/麒麟等Linux系统可能出现进入不到图形化界面的情况

Linux系统安装 林加峻 2024-03-18 发表

问题描述

服务器在安装Linux操作系统时，可能会出现加载图形化界面不成功的情况，如下图所示：



过程分析

此问题原因是因为服务器默认启动加载时间较短，在服务器启动时间内没有加载完成操作系统所以导致未成功进入到系统安装的图形化界面；

解决方法

修改控制台引导参数，重启服务器，在进入系统安装之前，按e修改参数，进入grub菜单，增加一个参数，inst.timeout=600；将启动时间修改为600s后，可以正常加载图形化界面