

知 其他设备接Mini路由器正常，但新华三家用路由器接Mini路由器下级无法获取IP怎么办？

GR系列路由器 吴屹枫 2024-08-01 发表

问题描述

其他设备接Mini路由器正常，但新华三家用路由器接Mini路由器下级无法获取IP怎么办？

解决方法

可以将GR路由器更新到最新版本，该问题最新版本已经解决。如果您不方便更新版本，可以将GR路由器的AP管理功能打开，然后再重新连接家用路由器，即可解决。