

知 Mini系列AP的电源规格不匹配有什么影响？

Mini无线 吴屹枫 2024-08-02 发表

问题描述

Mini系列AP的电源规格不匹配有什么影响

解决方法

使用DC电源给AP供电时，规格过大可能会导致AP过热，从而影响AP的性能和使用寿命；规格过小会导致AP无法正常工作。建议使用规格相符的电源，确保电源的输出电压和电流与AP的要求相符。如果不确定电源的规格，可以查看AP的用户手册。