



# GR系列管理器开启wifi5兼容网络为何不生效

GR系列路由器 孙雨杰 2024-08-06 发表

## 问题描述

GR系列管理器开启wifi5兼容网络为何不生效

## 解决方法

Mini系列所有AP除了mini AX51-E之外其他AP都不具备wifi5兼容网络，且需要AX51-E的版本为R003版本或以上才能开启wifi5兼容网络并生效