

知 小贝优选——AP版本跨度较大如何升，精心指导助你行

小贝优选AP系列 吴屹枫 5天前 发表

组网及说明

涉及范围：

WIFI5系列AP：WAP622/WAP622H

目前小贝AP的版本已经推出了新版本分支R2255版本，该版本合入了很多新特性，例如UWEB整网管理、AP新本地WEB等，因此该分支版本和早期分支版本差异较大，存在兼容性问题。那么现网老旧版本的AP，想升级到2255版本，需要注意什么呢？版本较低时要如何升级到最新的R2255版本呢？

内部版本号	外部版本号	基础版本号	发布日期	备注
V200R011B55D001	WAP622-WPT330-R2255-OASIS	WAP622-WPT330-R1347-OASIS	2024-09-07	无
V300R017B43D047	WAP622-WPT330-R1347-OASIS	WAP622-WPT330-R1346-OASIS	2024-03-28	无
V300R017B43D046	WAP622-WPT330-R1346-OASIS	WAP622-WPT330-R1345-OASIS	2024-01-24	无
V300R017B43D045	WAP622-WPT330-R1345-OASIS	WAP622-WPT330-R1343-OASIS	2023-11-21	无
V300R017B43D043	WAP622-WPT330-R1343-OASIS	WAP622-WPT330-R1342-OASIS	2023-10-30	无
V300R017B43D042	WAP622-WPT330-R1342-OASIS	WAP622-WPT330-R1341-OASIS	2023-09-25	无
V300R017B43D041	WAP622-WPT330-R1341-OASIS	WAP622-WPT330-R1340-OASIS	2023-08-31	无
V300R017B43D040	WAP622-WPT330-R1340-OASIS	WAP622-WPT330-R1339-OASIS	2023-07-18	无
V300R017B43D039	WAP622-WPT330-R1339-OASIS	WAP622-WPT330-R1338-OASIS	2023-06-30	无
V300R017B43D038	WAP622-WPT330-R1338-OASIS	WAP622-WPT330-R1337-OASIS	2023-04-26	无
V300R017B43D037	WAP622-WPT330-R1337-OASIS	WAP622-WPT330-R1335-OASIS	2023-04-02	无
V300R017B43D035	WAP622-WPT330-R1335-OASIS	WAP622-WPT330-R1332-OASIS	2022-12-29	无
V300R017B43D032	WAP622-WPT330-R1332-OASIS	WAP622-WPT330-R1328P02-OASIS	2022-10-25	无
V300R017B43D028SP02	WAP622-WPT330-R1328P02-OASIS	WAP622-WPT330-R1327P02-OASIS	2022-03-25	无
V300R017B43D027SP02	WAP622-WPT330-R1327P02-OASIS	WAP622-WPT330-R1326P02-OASIS	2021-12-28	无
V300R017B43D026SP02	WAP622-WPT330-R1326P02-OASIS	WAP622-WPT330-R1326P01-OASIS	2021-11-16	无
V300R017B43D026SP01	WAP622-WPT330-R1326P01-OASIS	WAP622-WPT330-R1324-OASIS	2021-10-30	无

配置步骤

如何判断版本新旧：WAP622/WAP622H的R1345及其以前版本属于老旧版本；R1346、R1347、R2255及其以后版本属于较新版本。

WAP622/WAP622H在R1345及其以前版本不建议直接升级到R2255及以后版本，R1346及其以后的版本可直接升级到R2255及以后版本。

官网版本路径：

https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/SMB/Catalog/XB/XB_IP_WI_an/WAP622/?CHID=1011525&v=612

H3C WAP622系列AP(适用于WAP622H、WAP622)

→ WAP622-WPT330-R2255-OASIS版本软件及说明书	下载
→ WAP622-WPT330-R1347-OASIS版本软件及说明书	下载
→ WAP622-WPT330-R1346-OASIS版本软件及说明书	下载
→ WAP622-WPT330-R1345-OASIS版本软件及说明书	下载

原因分析：

由于早期AP版本文件较大，后续版本新增特性导致配置文件占用空间增加。升级R2255及以后版本可能出现空间不足，导致配置文件无法正常写入，可能会出现无线WiFi配置异常的情况，例如无法隐藏管理WiFi。

从R1346及更高的AP的版本开始就做了版本文件空间优化；故最终体现为R1345及其之前的版本升级新版本分支有问题，R1346及其之后的版本无问题。

升级操作建议，以下两种方式选择一种：

- 1、从R1345及其以前的版本升级到最新R2255版本之前，需先将版本升级到R1346或者R1347版本之后再升级到R2255及以后版本。
- 2、从R1345及其以前的版本直接升级到最新R2255版本，升级完毕后，对AP进行恢复出厂操作。如果现网使用集中管理方式，可从云网关或UR上统一为AP下发恢复出厂操作；如果现网使用云管方式，可从云端统一为AP下发恢复出厂操作。

如果现网R1345及其以前版本的AP直接升级到了R2255版本，已经出现了WiFi异常的情况，怎么办？

解决办法：将AP恢复出厂即可。如果现网使用集中管理方式，可从云网关或UR上统一为AP下发恢复

出厂操作；如果现网使用云管方式，可从云端统一为AP下发恢复出厂操作。