

知 HPE DL380 Gen10服务器使用562SFP万兆网卡在ESXI6.5系统下无法配置Trunk多台交换机负载均衡

VMware 吕飞 2018-01-06 发表

Q:

HPE ProLiant DL380 Gen10服务器使用562SFP万兆网卡在ESXI6.5系统下无法配置Trunk多台交换机负载均衡。

A:

升级ESXI6.5版本到ESXI6.5U1版本后解决。