

 SecBlade II FW(V5) 设备local证书导入时提示Fail to verify certificate.

尤良柱 2018-01-15 发表

Q: SecBlade II FW(V5) 设备local证书导入时提示Fail to verify certificate.

A: 新证书采用sha256算法, SecBlade II FW(V5) 3166P06 设备不支持该算法, 可从附件获取不使用该算法的证书解决。