



H3C R6800 G2服务器 F10变成disabled

BIOS

zhilliao_GfpzJ 2018-04-04 发表

问题描述

H3C R6800 G2服务器 F10变成disabled

解决方法

按F9进入BIOS, 检查System Configuration -> BIOS/Platform Configuration(RBSU) -> Server Security -> Intelligent Provisioning (F10 Prompt) 选项是否选择为Enabled

答案来自于 [Mark](#)