

知 SR6608光模块收光功率高是否有风险?

硬件 光模块 朱玉广 2018-04-02 发表

问: SR6608光模块收光功率高是否有风险?

答: 我们通常建议光模块在建议范围之内, 低于或者高于设备的正常范围值, 均存在有风险, 尽管有时候高于正常范围值, 还能正常使用, 但是建议尽早排查, 以防出现光模块异常, 进而导致业务异常