

知 ACG1000设备F6608版本做HTTPS解密一定需要改HTTPS登录端口吗？

刘嘉炜 2018-04-16 发表

Q: ACG1000设备F6608版本做HTTPS解密一定需要改HTTPS登录端口吗？

A: 一定需要改，否则会造成端口冲突。

问题现象：

设备管理界面出现卡死无法操作（不修改端口情况下在解密策略中增加证书）。