

H3C ICG1000 V100R011版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C ICG1000V100R011版本正式发布，使用范围为国内市场。

1.版本版本号

表1：版本配套表

产品系列	H3C
型号	ICG1000
目标文件名称	ICG1000V100R011.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.0 SP1 (E0101L07)
备注	无

二、增减特性说明：

新增特性：无

删除特性：无

修改特性：无

三、存在问题与规避措施：

无

四、相比前一版本解决的问题说明：

1、问题1

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：使用特定的URL可以绕过用户验证访问设备管理界面。

问题现象：使用特定的URL，可以不通过验证直接访问设备的管理界面。

2、问题2

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：开启弹性带宽功能后，带宽拥堵时，无法释放带宽。

问题现象：开启弹性带宽功能后，在带宽比较拥堵时，用户使用感觉卡、上网断线。

3、问题3

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：单台PC，同时下载，同时浏览网页，感觉浏览网页非常卡。

问题现象：开启QoS限速功能后，单台PC，大流量下载，同时浏览网页，网页基本无法打开。

4、问题4

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：配置VPN功能，同时配置仅允许IP/MAC用户访问外网功能。

问题现象：开启仅允许IP/MAC访问外网功能后，会导致不在IP/MAC列表中的用户VPN流量也不通。

5、问题5

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：开启MAC地址过滤功能并且反复添加、删除MAC地址表项。

问题现象：系统重新上电启动后部分MAC地址过滤表项不生效。

6、问题6

首次发现版本：ICG1000V100R010

问题产生的条件：配置防火墙服务类型功能，且描述信息使用较长中文字符。

问题现象：配置后，无法进入防火墙服务类型配置界面。

五、版本使用限制及注意事项

ICG1000V100R002，ICG1000V100R003版本升级到ICG1000V100R011会导致配置丢失。

Web登陆用户名和密码均为useradmin。

ICG1000V100R011 升级到以前版本会恢复出厂配置，升级之前请导出配置。

如要完整的了解该版本累计解决的问题，请参看配套的《H3C ICG1000V100R011版本说明书》。

该公告已归档到知识案例库，归档ID号为KMS - 19786。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504