

知

[2012-06-25]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P08版本发布

彭天付 2012-06-25 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P08版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2215P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 612
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2215P08.bin
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 (E0202) iMC UAM 5.1 (E0301)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0301)
WEB版本号	H3C-http3.3.1-0003
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD010538

首次发现版本：CMW310-R2214P04

问题产生的条件：

与S3100-52TP-SI设备GE电口相连的上联设备重启。

问题现象：

重启起来之后，GE电口出方向出现大量aborts类型错包，且无法ping通上联设备。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2215P08版本说明书》。