

H3C S5120-SI&E500系列交换机R1512P05版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5120-SI&E500系列交换机R1512P05版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S5120-SI; E500
型号	S5120-20P-SI, S5120-28P-SI, S5120-52P-SI, E528, E552
内存需求	128M
FLASH需求	128M
BOOTROM版本号	158
目标文件名称	S5120SI_E-CMW520-R1512P05.bin
iMC版本号	iMC EAD 5.1 SP1 (E0301P03) iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC QoS 5.1 (E0201) iMC TAM 5.1 (E0301) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03)
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)
备注	无

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD071395

? 问题现象: 端口Link状态会反复UP/DOWN。

? 问题产生的条件: 本设备千兆电口与使用RealTek公司RTL8169网络芯片的设备进行连接

2. LSD071631

? 问题现象: SCP客户端下载bin文件或较大文件时, 传输性能较低, 长时间传输无法成功。

? 问题产生的条件: 使用SCP客户端下载 bin文件或较大文件

3. ZDD05332

? 问题现象: 一段时间后, MID为051c的内存出现泄漏。

? 问题产生的条件: 使用Avalanche连接设备打入HTTP报文。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5120SI_E-CMW520-R1512P05版本说明书》。