彭天付 2012-09-27 发表

H3C S5800_5820X系列交换机R1211P08版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5800_5820X系列交换机R1211P08版本正式发布,发布范围为国内和海外市场

。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5800_5820X系列交换机	
型号	S5800-60C-PWR/S5800-32C-PWR/S5800-56C-PWR/S5 56C/S5800-32F/S5800-54S S5820X-28C / S5820X-28S/S5820X-26S	5800-32C/ S5800-
内存需求	512M	
FLASH需求	512M	
BOOTROM版本号	215及以上版本	
目标文件名称	S5800_5820X-CMW520-R1211P08.bin	
iMC版本号	iMC PLAT 5.1 SP1 (E0202P05) iMC UAM 5.1 SP1 (E0301P03) iMC EAD 5.1 SP1(E0301P03) iMC NTA 5.1 (E0201) iMC QoSM 5.1 (E0201) iMC UBA 5.1 (E0201)	
iNode版本号	iNode PC 5.1 (E0304)	
备注		

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

删除特性:

2 无

修改特性: 3

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSD072455

? 问题现象: 在input方向收到大量CRC或Frame类型错误报文的端口无法转发报文

,且端口不插网线也保持UP状态。

? 问题产生条件:端口在input方向收到大量CRC或Frame类型错误报文。

? 问题现象: IRF环境中配置的QinQ Transparent Vlan功能在IRF重启后失效。

? 问题产生条件:在IRF环境中配置QinQ Transparent Vlan功能,IRF重启。 如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《H3C

S5800_5820X-CMW520-R1211P08版本说明书》。