

H3C 12500-X系列交换机版本发布
公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500-X系列交换机R1106版本正式发布, 发布范围为国内市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S12500-X 系列交换机
型号	S12510-X S12516-X
内存	主控板8G、业务单板4G、网板2G
FLASH	1G
BOOTROM版本号	主控板: 1.22 业务板/网板: 1.08
目标文件名称	S12500X-CMW710-R1106.ipe
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0102L01) iMC QoS 7.0 (E0102H01)
备注	无

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201401060362

问题现象: Linkdelay配置恢复功能失败

问题产生条件: 使用Linkdelay功能

2. 201401060016

问题现象: PBR进程异常退出

问题产生条件: 反复进行大规格PBR配置。

3. 201401060250

问题现象: 极低概率发生异常的主备倒换

问题产生条件: 当主控板访问I2C出现错误时

4. 201401080237

问题现象: 概率性发生CFD进程异常退出

问题产生条件: IRF环境进行主备倒换操作。

5. 201312310287

问题现象: 流量在多端口MAC出接口被转发双份

问题产生条件: 当多端口MAC出接口为聚合, 并且聚合口成员端口发生变化时。

6. 201312300043

问题现象: sflow出方向采样功能不生效

问题产生条件: 使用sflow采样功能

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S12500X-CMW710-R1106 版本说明书》。