姚元 2014-04-02 发表

H3C S5830系列交换机R1118P07版本发布 公告

一、使用范围及配套说明:

H3C S5830系列交换机R1118P07版本正式发布,发布范围为国内市场。版本配套关 系请参考如下版本配套表:

がゆうつれては、	
产品系列	S5830系列交换机
型号	S5830-52SC/ S5830-106S
内存	1G
FLASH	64M
BOOTWARE版本号	BootWare V1.06
目标文件名称	S5830-CMW520-R1118P07.bin
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0201) iMC EAD 7.0 (E0201) iMC EIA 7.0 (E0201) iMC NTA 7.0 (E0201) iMC PLAT 7.0 (E0201) iMC QoSM 7.0 (E0102P02) iMC SHM 7.0 (E0201) iMC UBA 7.0 (E0201)
iNode版本号	iNode PC 7.0 (E0202)
备注	无

二、增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201403130086

问题现象:配置的ACL规则无法过滤ICMP/Telnet/SSH报文

问题产生条件:设备正常启动,通过配置ACL规则拒绝设备收到的ICMP/Telnet/SSH

2. 201402240175

问题现象: 当设备所在网络拓扑频繁变化时,设备出现parity error错误,且无法恢复

问题产生条件:设备所在网络拓扑频繁变化

3. 201307010459

问题现象: 通过万兆端口上的千兆光模块与其他设备无法互通

问题产生条件: 万兆端口插干兆光模块

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG,请参看配套发布的《H3C_S5830-CMW 520-R1118P07_版本说明书》。