

H3C MSR800_930P10_930E-CMW520-R2513-SI版本发布公告

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR800_930P10_930E-CMW520-R2513-SI版本是正式发布版本，发布范围不受限，此版本为第一个正式版本。

表1 MSR800_930P10_930E-CMW520-R2513-SI版本配套表

产品系列	MSR系列路由器
型号	MSR800系列: MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W MSR900E系列: MSR900-E_MSR900-E-W MSR830/MSR 930 WiNet系列: MSR830_MSR830-10_MSR930-10
BOOTROM版本号	MSR800系列: 101及以上版本 MSR900E系列: 101及以上版本 MSR830/MSR 930 WiNet系列: 101及以上版本 (该版本号可在命令行任何视图下用display version命令查看)
目标文件名称	型号: MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W_MSR830_MSR830-10 文件名称: MSR800-CMW520-R2513.BIN MD5校验和: 9637eebdd9f77cf26f6f92d4a618b454
	型号: MSR900-E_MSR900-E-W 文件名称: MSR900E-CMW520-R2513.BIN MD5校验和: 9637eebdd9f77cf26f6f92d4a618b454
	型号: MSR930-10 文件名称: MSR930P10-CMW520-R2513.BIN MD5校验和: 9637eebdd9f77cf26f6f92d4a618b454
iMC版本号	iMC BIMS 7.0 (E0201P02) iMC EAD 7.0 (E0202) iMC EIA 7.0 (E0203) iMC IVM 7.0 (E0201P01) iMC MVM 7.0 (E0201P02) iMC NTA 7.0 (E0201P02) iMC PLAT 7.0 (E0202L02) iMC QoS 7.0 (E0201H01) iMC SHM 7.0 (E0202L01) iMC UBA 7.0 (E0201P02) iMC VCM 7.0 (E0202H01) iMC VSM 7.0 (E0201) iMC WSM 7.0 (E0202P03)
iNode 版本号	iNode PC 7.0 (E0203)

二、增减特性说明:

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW520-R2513	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无

三、相比前一版本解决的问题说明:

1. 201404230003

- 问题现象: VLAN接口做删除虚MAC的操作，可能会导致设备异常重启。
- 问题产生条件: 频繁在VLAN虚接口下作增加、删除虚MAC的相关操作。

2. 201404230329

- 问题现象: 执行display deadlock 1 verbose from-device命令会导致设备异常启。
- 问题产生条件: 设备记录有异常信息。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C MSR800_930P10_930E-CMW520-R2513-SI 版本说明书》