

知

关于无线控制器B109D024、D025版本使用及升级注意事项的公告

李晨光 2014-07-16 发表

关于无线控制器B109D024、D025版本使用及升级注意事项的公告

【产品型号】

全系列无线控制器

WA2620-AGN（序列号9801A0A7、9801A0A8、9801A0A9、9801A0AA开头）

【涉及版本】

B109D024系列版本

B109D025系列版本

【问题描述】

问题触发条件：无线控制器进行下列版本变更操作

当前版本	操作
B109D024	升级到B109D025版本，或者降级版本
B109D025	降级版本

老款WA2620-AGN，即序列号9801A0A7、9801A0A8、9801A0A9、9801A0AA开头的AP无法从控制器上更新bin文件，display wlan ap all看到AP注册状态一直停留在IL（Image Download）状态，无法上线。

其它型号或序列号的AP不存在此问题。

【原因分析】

无

【规避措施 / 解决方案】

1. 未升级109D024、D025的局点，注意不要使用B109D024、D025版本。
2. 已经使用B109D024、D025的局点，建议直接升级到B109D026或之后的版本解决问题。

【其他说明】

无

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504。