

H3C S5024F-SI交换机V100R004版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

版本号：S5024F-SIV100R004

版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	SMB系列交换机
型号	H3C S5024F-SI
BOOTROM版本号	101
目标文件名称	S5024F-SIV100R004.bin
iMC版本号	iMC PLAT 7.0 (E0202L02)

二、版本使用限制及注意事项

无

三、增减特性说明：

无

四、MIB变更说明

无

五、解决问题列表：

S5024F-SIV100R004版本解决问题列表

1、问题ID—201405040087

首次发现版本：S5024F-SIV100R003

问题现象：概率出现主机无法通过Telnet远程登录S5024F-SI设备。

问题产生的条件：S5024F-SI收到针对TCP 23端口的特定报文攻击。

2、问题ID—201312060324

首次发现版本：S5024F-SIV100R003

问题现象：设备异常自动重启。

问题产生的条件：S5024F-SI收到HTTP的特定报文攻击。

S5024F-SIV100R003版本解决问题列表

1、问题ID—201308270367

首次发现版本：S5024F-SIV100R002

问题现象：WEB网管无法登录。

问题产生的条件：设备不下电连续运行超过70周。

2、问题ID—201307290106

首次发现版本：S5024F-SIV100R002

问题现象：无法正常读取光口的实际状态，光口LINK状态一直显示为DOWN。

问题产生的条件：通过SNMP读取光口的LINK状态。

3、问题ID—201305060453

首次发现版本：S5024F-SIV100R002

问题现象：设备重启之后，S5024F-SI上的互联光口无法正常LINK UP。

问题产生的条件：设备与H3C S1526通过光口互联，重启S5024F-SI设备。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5024F-SIV100R004版本说明书》。