

知

H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P19-SI 版本发布

马文斌 2014-11-11 发表

H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P19-SI版本发布公告

一、使用范围及配套说明：

H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-CMW520-R2513P19-SI版本是正式发布版本，发布范围不受限，其前一个版本是R2513P11-SI。

表1 MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE-CMW520-R2513P19-SI版本配套表

产品系列	MSR系列路由器
型号	MSR 20-1X系列：MSR 20-10_MSR 20-11_MSR 20-12_MSR 20-13_MSR 20-15 MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-11 MSR 30-1X系列：MSR 30-10_MSR 30-11E_MSR 30-11F MSR 30-16 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60_MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 MSR 9XX系列：MSR 900_MSR920 MSR 93X系列：MSR 930_MSR 930(WiNet)_MSR 930-GU_MSR 930-GT_MSR 930-DG_MSR 930-SA_MSR 930W_MSR 930W(WiNet)_MSR 930W-GU_MSR 930W_GT MSR 2600系列：MSR 26-00-10_MSR 26-00-17 MSR800系列：MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W MSR900E系列：MSR900-E_MSR900-E-W MSR830/MSR 930 WiNet系列：MSR830_MSR830-10_MSR930-10
BOOTROM版本号	MSR 20-1X系列：500及以上版本 MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40：500及以上版本 MSR 30-11_MSR 30-1X系列：500及以上版本 MSR 30-16：500及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60：500及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60：500及以上版本 MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2：500及以上版本 MSR 9XX系列：500及以上版本 MSR 93X系列：500及以上版本 MSR 2600系列：500及以上版本 MSR800系列：101及以上版本 MSR900E系列：101及以上版本 MSR830/MSR 930 WiNet系列：101及以上版本
目标文件名称	型号：MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 文件名称：MSR20-CMW520-R2513P19-SI.BIN MD5校验和：6906c9b4c5785bac09712038bb7f2deb 型号：MSR 20-1X系列 文件名称：MSR201X-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：6540d64375d334ca4ea14860c8d4218d 型号：MSR 30-11 文件名称：MSR3011-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：7d4639da95f253a59644f7d68cd24d1f 型号：MSR 30-1X系列 文件名称：MSR301X-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：7d4639da95f253a59644f7d68cd24d1f 型号：MSR 30-16 文件名称：MSR3016-CMW520-R2513P19-SI.BIN MD5校验和：4044bef287613430b06ecdc86af28633 型号：MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 文件名称：MSR30-CMW520-R2513P19-SI.BIN MD5校验和：93c6ebdda99b7d4952597298ad3596f0 型号：MSR 50-40_MSR 50-60 文件名称：MSR50-CMW520-R2513P19-SI.BIN MD5校验和：5f43ce0b1d4139428617572b2105a06e 型号：MSR 50-40 MPU-G2_MSR 50-60 MPU-G2 文件名称：MSR50-CMW520-R2513P19-EPUSI.BIN MD5校验和：d1ce326e07562e39cca74746203cb943 型号：MSR 9XX系列 文件名称：MSR9XX-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：481c0b9d3ee0f0477d37e1f96830cb60 型号：MSR 93X系列 文件名称：MSR93X-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：398ecba930e28d102c04b683289462e9 型号：MSR 2600系列 文件名称：MSR2600-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：3ae0d7791c0a67515c3c80c05e696d71

产品系列	MSR系列路由器
	型号：MSR800_MSR800-W_MSR800-10_MSR800-10-W_MSR830_MSR830-10 文件名称：MSR800-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：de1f4a4e3dea6e891730de9c0f01a51f
	型号：MSR900-E_MSR900-E-W 文件名称：MSR900E-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：de1f4a4e3dea6e891730de9c0f01a51f
	型号：MSR930-10 文件名称：MSR930P10-CMW520-R2513P19.BIN MD5校验和：de1f4a4e3dea6e891730de9c0f01a51f
iMC版本号	iMC BIMS 7.1 (E0301) iMC EAD 7.1 (E0301) iMC EIA 7.1 (E0302) iMC IVM 7.1 (E0301) iMC MVM 7.1 (E0301) iMC NTA 7.1 (E0301) iMC PLAT 7.1 (E0302) iMC QoSM 7.1 (E0301) iMC SHM 7.1 (E0301) iMC UBA 7.1 (E0301) iMC VSM 7.1 (E0301) iMC WSM 7.1 (E0303)
iNode 版本号	iNode PC 7.1 (E0302)
TTYD版本号	4.27
OAA版本号	OAP版本号： (1) MIM-OAP/ FIC-OAP版本号：130及以后版本 (2) MIM-OAP-V2版本号：单板软件：104及以后版本； BIOS软件：103及以后版本； FPGA版本：1.00及以上版本 (3) FIC-OAP-V2版本号：单板软件：102及以后版本； BIOS软件：102及以后版本； FPGA版本：1.00及以上版本
	OAPS版本号： (1) MIM-OAPS版本号：101及以后版本 (2) MIM-OAPS-V2版本号：单板软件：104及以后版本； BIOS软件：101及以后版本 FPGA版本：1.00及以上版本
	OSM版本号：128及以后版本
	ASM版本号：102及以后版本
	NAM版本号：200及以后版本
	WAAM版本号：100及以后版本
	VCX版本号：VCX 9.5 及以后版本
单板版本号	单板名称：SIC-3G-GSM 配套单板软件版本号：180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：200及以后版本
	单板名称：SIC-3G-CDMA 配套单板软件版本号：180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：200及以后版本
	单板名称：SIC-3G-TD 配套单板软件版本号：180及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：200及以后版本
	单板名称：SIC-AP 配套单板软件版本号：R3200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：200及以后版本
	单板名称：SIC-ADSL-I/SIC-ADSL-P 配套单板软件版本号：230及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：100及以后版本
	单板名称：MIM-6FCM/FIC-6FCM 配套单板软件版本号：230及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：100及以后版本
	单板名称：SIC-EPON 配套单板软件版本号：R3130及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：100及以后版本
	单板名称：FIC-24FXS 配套单板软件版本号：200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：100及以后版本
	单板名称：DFIC-24FXO24FXS 配套单板软件版本号：200及以后版本 配套硬件CPLD或FPGA版本号：100及以后版本
	单板名称：SIC-2BSV/MIM-2BSV/FIC-2BSV 配套单板软件版本号：无 配套硬件CPLD或FPGA版本号：CPLD：200及以后版本
	单板名称：VCPM扣卡：RTV1VCPM 配套单板软件版本号：无 配套硬件CPLD或FPGA版本号： CPLD：100及以后版本 FPGA：400及以后版本

二、增减特性说明：

表2 特性变更

版本号	项目	描述
CMW520-R2513P19	硬件特性更新	无
	软件特性更新	特性变更：NAT 特性变更：PPPoE Server 新增特性：NEMO

三、相比前一版本解决的问题说明：

1. 201406050102

- 问题现象：MSR800路由器的二层聚合口某种情况下一端UP，另一端Down。
- 问题产生条件：在路由器上创建一个二层聚合组，然后将一个端口加入到这个聚合组，之后再从这个聚合组中删除；删除这个二层聚合组，再重新配置为动态二层聚合组，并将该端口重新加入该聚合组。

2. 201408060457

- 问题现象：路由器将同一笔交易的源TPDU替换成不同的值，导致前置机程序检查源TPDU不通过，POS呼叫失败。
- 问题产生条件：路由器做POS接入。

3. 201409250287

- 问题现象：if-range视图下粘贴命令行出现命令行下发不全的情况。
- 问题产生条件：在if-range命令视图下用paste方式粘贴命令行。

4. 201409230162

- 问题现象：GDVPN不支持Cellular-Ethernet接口为注册接口。
- 问题产生条件：无。

5. 201410080315

- 问题现象：standby routing-rule 命令无法监控缺省路由。
- 问题产生条件：无。

6. 201408170012

- 问题现象：CVE-2014-3508
- 问题产生条件：函数OBJ_obj2txt存在一个缺陷，这会导致它的调用者X509_name_online, X509_name_print_ex等打印函数可能会泄露栈中的信息。使用这些函数打印信息的应用，可能会把敏感信息暴露给攻击者。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的
《H3C_MSR20_MSR30_MSR50_MSR900_MSR93X_MSR2600CNDE_MSR2600_MSR800-
CMW520-R2513P19-SI 版本说明书》